


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสวนมาเลเซีย แบบ ปร.6
เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2 แผ่น
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมราคา | หมายเหตุ |
|------------|--------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 82,869.50 | 1.2726 | 105,459.73 | Factor F |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| | | | | | - ภาษี 7% |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 105,459.73 | |
| | คิดเป็นเงิน | | | 105,400.00 | |
| (ตัวอักษร) | (หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ


ตารางเมตร
บาท/ตารางเมตร


(นายนัทพงศ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสวนมาเลเซีย

แบบ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------|---------|-----------------|---------|--------------|---------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | | |
| | สรุปค่างานก่อสร้าง | | | | | | | | |
| | กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | | |
| 1.1 | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 82,869.50 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 82,869.50 | |
| | รวมค่างานกลุ่มที่ 1 | | | | | | | <u>82,869.50</u> | |
| 2 | ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| | ค่างานครุภัณฑ์ | | | | | | | 0.00 | |
| | รวม ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ | | | | | | | <u>0.00</u> | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสวนมาเลเซีย

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | | |
| 1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | 1.1 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม | 106.5 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 2,662.50 | 2,662.50 | |
| | - งานติดตั้งฝ้าเพดานไม้ไผ่อัดลำพูน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี รวมทาสี | 106.5 | ตร.ม. | 246.00 | 26,199.00 | 60.00 | 6,390.00 | 32,589.00 | |
| | - งานทาสีฝ้าเพดานทั้งหมด | 106.5 | ตร.ม. | 40.00 | 4,260.00 | 38.00 | 4,047.00 | 8,307.00 | |
| | - งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมติดตั้งใหม่ | 10.0 | ชุด. | 145.00 | 1,450.00 | 135.00 | 1,350.00 | 2,800.00 | |
| | 1.2 งานหลังคา | | | | | | | | |
| | - งานมุงหลังคากระเบื้องดินเผา | 130.0 | ตร.ม. | - | - | 67.00 | 8,710.00 | 8,710.00 | ใช้กระเบื้องเดิม |
| | - งานซ่อมแซม เสริมโครงหลังคา | 1.0 | เหมา | 8,450.00 | 8,450.00 | - | - | 8,450.00 | |
| | - งานรื้อถอนหลังคา | 130.0 | ตร.ม. | - | - | 10.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| | 1.3 งานผนัง - พื้น-ราวระเบียง | | | | | | | | |
| | - งานทาสีผนัง | 51.5 | ตร.ม. | 40.00 | 2,060.00 | 38.00 | 1,957.00 | 4,017.00 | |
| | - งานเปลี่ยนพื้นไม้ระเบียง | 6.0 | ตร.ม. | 1,270.00 | 7,620.00 | 120.00 | 720.00 | 8,340.00 | |
| | - งานทาสีพื้นไม้ -ราวระเบียง | 45.0 | ตร.ม. | 60.00 | 2,700.00 | 38.00 | 1,710.00 | 4,410.00 | |
| | - งานซ่อมแซมพร้อมทาสีบันไดไม้ | 3.0 | ตร.ม. | 60.00 | 180.00 | 38.00 | 114.00 | 294.00 | |
| | 1.4 งานสะพาน | | | | | | | | |
| | - งานซ่อมแซม | 5.0 | ตร.ม. | 50.00 | 250.00 | 50.00 | 250.00 | 500.00 | |
| | - งานทาสี | 5.0 | ตร.ม. | 60.00 | 300.00 | 38.00 | 190.00 | 490.00 | |
| | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | 53,469.00 | | 29,400.50 | 82,869.50 | |